

INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS

Periodo a reportar	01/10/2022 al 31/12/2022
No de pedido	LA-03890Y999-E30-2022
Proveedor	DEDICO ARQUITECTURA SA DE CV

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
QR1002597	dedobleparoyarranque,incluyesuministrodematerialymanodeo	13/10/2022
CO1002334	OTIPO DE CIATEQ RETIRO DEL MURO VERDE EXISTENTE	30/09/2022
CO1002335	de púas Cal. 15.5llamadoconcertinacomorefuerzodelamallaci	30/09/2022
CO1002336	DOComplementodeconstrucciondemuebledetablarrocadearea	30/09/2022
CO1002337	n unidad El Retablo, se renivelo la tierra existente yse coloc	30/09/2022
CO1002338	ministro e instalacion de visagra en puerta de cristal templado,	30/09/2022
QR1002602	rnardo Quintana, incluye suministro de material, arreglode ad	13/10/2022
QR1002603	ortina por falta de mantenimiento.Cambio de sistema de eleva	13/10/2022
QR1002604	PENTI NES, LIMPIEZA DE CARACOLES, TURBINAS, AZPA,	13/10/2022
TA1001563	IALIZACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA EN TAN	31/10/2022
TA1001564	azaderas, t aquetes" LOTE 1 10,900.00"Mano de obra por rei	31/10/2022
TA1001565	propio edifi cio. ML 7 1,600.00Mano de obra por desmontaje c	31/10/2022
AG1001951	AS- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE A	31/10/2022
IV1002550	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ACORDADAS CON E	07/12/2022
AG1001952	S- SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE LOSA	31/10/2022
AG1001953	OTEAS- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZA	31/10/2022
AG1001954	incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion.Su	31/10/2022
AG1001955	S DE SEDE Y PINTURA DE POSTES- SUMINISTRO Y COL	31/10/2022
AG1001956	N DE PINTURA EN FACHADA- PREPARACION DE AREA PA	31/10/2022
EM1001355	l ando las areas que necesitaban refuerzo de impermeabilizar	31/10/2022
TA1001566	y al final de los siguientes parámetros: presiones de trabajo, m	31/10/2022
CO1002367	to de mobiliario de la unidad PACHUCA Hidalgp a unidad El R	31/10/2022
CO1002408	nto de eficienciamayor 220 l/min @ 24 m aco plada a motor s	10/12/2022
CO1002409	PINTURA PUERTAS DE ALUMINIO Y ELECTRICIDAD	10/12/2022
CO1002410	REPARACION AIRES ACONDICIONADOS RETABLO	10/12/2022
CO1002411	E RENTA DE ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA PARA TRABAJAD	10/12/2022
QR1002670	ilos, 1 interruptor 3x50, 2 codos 3/4 pareddelgada de 90 grad	10/12/2022
QR1002671	o en fuentes, incluye material y mano de obra para su correc	10/12/2022
AG1001981	uenta con las mismas y se generan encharcamientos en losa	10/12/2022
EM1001370	nlas pijas, union de policarbonato, sello de ventanas y area en	10/12/2022
EM1001371	la de a gua a 4 pulgadas.	10/12/2022
QR1002672	3 de 2.50m sin púa, Esquinas o Refuerzos de 73mm. Cal. 18 c	10/12/2022
QR1002673	de registro, se rellenaron los laterales de las cajas y se emb	10/12/2022
QR1002674	para su correcta ejecucion.limpieza de piso que contiene resir	10/12/2022
QR1002675	retaro se incluyen pastillas de 220 de 20 y 30 ampers, incluye	10/12/2022
QR1002676	sedede BQ a una altura de mas de10 m , incluye material y ma	10/12/2022
SL1001666	falso plafon de leed, incluye cambio de cableado material y m	10/12/2022
SL1001667	eraje 8.5 Ubicado en salón de cursos ala norte en las oficinas	10/12/2022

SL1001668	de pintura en fachada, incluye material y manode obra para s	10/12/2022
TA1001600	DESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." m2 9 735.30"	10/12/2022
TA1001601	cación de pintura vinílica color blanco ostión en muro interior.	10/12/2022
TA1001602	DE SEGURIDAD Y DECORATIVA ESMERILADA INCLUYE PU	10/12/2022
TA1001604	os siguientes parámetros: presiones de trabajo, medición del	10/12/2022
TA1001608	de circuitos, peinado de cableado en los tableros y prue	10/12/2022