RECEPCIONES DE SERVICIOS

CIATEQ, A.C.

N° recepción : RCPC33547 Fecha Recepción: **17-06-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div

No Factura Prov : A-980 **Proveedor: PRN005278 MEDINA AYALA ANTONIO**

Orden de compra : IP2000828 **Expedidor:** PRN005278 MEDINA AYALA ANTONIO

Posición : 1 **Almacén :**

Proyecto : PJIP21010 ACTUALIZACION DE INGENIERÍA BÁ

Artículo : A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC **Unidad : ser Servicio**

1	17-06-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	51,986.00	MXP

Lugar Recepción :Aeropuerto de Tijuana

Entregable:Servico en campo de topografía e iInforme de Topografia AIT-CIATEQ

Criterio de Aceptación:En tiempo y forma de acuerdo a la Cotización con fecha del 29/04/2021 ANTONIO MEDINA AYAL

Responsable Recepción — Usuario Final

Maria Fernanda Velazquez River — Daniel Tress Fuentes

Subtot. para orden/posición	**IP2000828/ 1**	**0.00**	**0.00**	**51,986.00**
Subtotal para orden	**IP2000828**	**0.00**	**0.00**	**51,986.00**

Revisión: 17.Junio.19