RECEPCIONES DE SERVICIOS

CIATEQ, A.C.

N° recepción : RCPC44269 Fecha Recepción: **19-12-24**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 2397					**Proveedor: PRN003473 TECNO LAB SA DE CV**				
Orden de compra : IV1002933					**Expedidor:** PRN003473 TECNO LAB SA DE CV				
Posición : 1					**Almacén :**				
Proyecto : SQIV14006	**Mantto de Maq y Equipo 2024**								
Artículo : A3570101	**MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO**				**Unidad : ser**	**Servicio**			
1	19-12-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	189,080.00	MXP

Lugar Recepción :CIATEQ Lerma

Entregable:Rotores tipo Sigma reparados e instalados en Reómetro de Torque PolyLab QC
Equipo con rotores instalados operando adecuadamente.

Criterio de Aceptación:Rotores tipo Sigma reparados e instalados de acuerdo con las especificaciones para Reómetro de Torque PolyLab QC. Sensores térmicos y mecánicos operando adecuadamente.
Equipo operando en los rangos de temperatura y torque especificados por el fabricante.

Responsable Recepción — Usuario Final

Alma Lopez Tejeda — Manuel Gutierrez Nava

Subtot. para orden/posición	**IV1002933/ 1**	**0.00**	**0.00**	**189,080.00**	
Subtotal para orden	**IV1002933**	**0.00**	**0.00**	**189,080.00**	