

Pedido No. QR1000574

Fecha de creación : 15.08.05/08:13:00

Fecha de entrega : 15.08.05/08:13:00

Atención : MANTENIMIENTO

Proyecto : GQQR1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
CALLE PARICUTIN No.111
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
AV. MANANTIALES 23-A
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES REPARACION DE EQUIPO DE A/A TIPO FAN AND COOL. COMPRESOR LIMPIEZA DE EQUIPO Y CARGA DE GAS UBICADO EN OFICINA DE ING FERRER EDIFICIO A. INSTALACION DE TECHO DE LAMINA EN SUBESTACION ELECTRICA. SEDE QUERETARO	910	35101A	16%	ser	1.0000	20,880.00/ser	20,880.00

SUBTOTAL
20,880.00

I.V.A.
3,340.80

TOTAL MONEDA
24,220.80 MXP

(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.)

SOLICITANTE: ALVAREZ CASAS ENRIQUE
LIDER DE PROYECTO: VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS
AUTORIZADOR: ROMERO MARTINEZ CARLOS
PRESUPUESTO: VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA
COMPRADOR: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X