

Pedido No. SL1000393

Fecha de creación : 15.11.05/08:55:00

Fecha de entrega : 15.11.05/08:55:00

Atención : Mantenimiento vehicular

Proyecto : GSSL1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001040: FLORES FLORES MARIA CRISTINA

RISCO 211

SATELITE QUERÉTARO QRO.

76110 MEXICO 442 1825191

Domicilio de Entrega: CIATEQ SAN LUIS POTOSI

EJE 126 225

ZONA INDUSTRIAL DEL POTOSI SAN LUIS POTOSI SLP

78395 MEXICO 444-8240308

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3550101 MANTENIMIENTO VEHICULAR Servicio mayor. Mazas completas con sensor ABS nuevas. Jgo. de balatas y rectificadas de discos delanteros. Alineación y balanceos de ruedas. Vehículo: Colorado SS06195 Km: 359,627 Usuario: Serv. Grales. SLP Req: SL1000380	910	35501A	16%	ser	1.0000	14,080.00/ser	14,080.00

SUBTOTAL

14,080.00

I.V.A.

2,252.80

TOTAL MONEDA

16,332.80 MXP

(DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

PADILLA CASTILLO JOSE LUIS

VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

BAEZ ROSAS ALBERTO

VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA

VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X