

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34353**

Fecha Recepción: **15-09-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : A 994						Proveedor: PRN005278 MEDINA AYALA ANTONIO			
Orden de compra : IP2000841						Expedidor: PRN005278 MEDINA AYALA ANTONIO			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : PEIP21014		MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTU				Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3390101		SUBCONTRATACION DE SERV A TERC							
1	15-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79,700.00	MXP

Lugar Recepción : AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN
Entregable: SERVICIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DISEÑO DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
REPORTE CORRESPONDIENTES

Criterio de Aceptación: EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN
LOS DOCUMENTOS SE RESGUARDAN EN LA CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO

Responsable Recepción: Maria Fernanda Velazquez River
Usuario Final: Francisco Javier Zamudio Ramir

Subtot. para orden/posición	IP2000841/ 1	0.00	0.00	79,700.00
Subtotal para orden	IP2000841	0.00	0.00	79,700.00