

**Pedido No. CO1000576**

Fecha de creación : 15.08.05/10:46:00

Fecha de entrega : 15.08.05/10:46:00

Atención :

Proyecto : GOC01

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV  
CALLE PARICUTIN No.111  
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.  
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO  
AVENIDA DEL RETABLO 150  
FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.  
76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SUMINISTRO DE COMPRESOR RECIPROCANTE PARA FAN & COOL DE 48000 BTU. SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPO, DESINSTALACION DE COMPRESOR DAÑADO E INSTALACION DE COMPRESOR NUEVO POR MEDIO DE SOLDADURA HARRIER O LIMPIEZA DE TUBERIAS DE GAS.	910	35101A	16%	ser	1.0000	4,200.00/ser	4,200.00

SUBTOTAL  
4,200.00

I.V.A.  
672.00

TOTAL MONEDA  
4,872.00 MXP

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE: OSORNIO NIEVES JAZMIN YADIRA  
LIDER DE PROYECTO: VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS  
AUTORIZADOR: ROMERO MARTINEZ CARLOS  
PRESUPUESTO: VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA  
COMPRADOR: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X