

**Pedido No. QR1000504**

Fecha de creación : 15.06.25/08:21:00

Fecha de entrega : 15.06.25/08:21:00

Atención : Mantenimiento

Proyecto : GQQR1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV  
CALLE PARICUTIN No.111  
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.  
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO  
AV. MANANTIALES 23-A  
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.  
76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Reparación de equipos de A/A Sala de Consejo e Ingenieria Concuerrente, Edificio A, 2° y 3er piso respectivamente. Reparación de puerta de cristal del comedor que estaba "colgada". Suministro e instalción de espejos marco de aluminio medidas 1.60X90 y 1.20X90 en baños de obreros edificio G.	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	12,006.00/ser	12,006.00

SUBTOTAL

12,006.00

I.V.A.

0.00

TOTAL MONEDA

12,006.00 MXP

(DOCE MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE:

ALVAREZ CASAS ENRIQUE

LIDER DE PROYECTO:

VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

AUTORIZADOR:

ROMERO MARTINEZ CARLOS

PRESUPUESTO:

LONA GARCIA MOISES

COMPRADOR:

VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X