

Pedido No. QR1000712

Fecha de creación : 15.10.29/08:08:00

Fecha de entrega : 15.11.12/08:08:00

Atención :

Proyecto : GQQR1

Centro de Costo : SER MOTOR PUERTA

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
CALLE PARICUTIN No.111
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega:

Para toda aclaración dirigirse a: CABRERA LOPEZ CUITLAHUAC

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3570101 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO DESCRIPCION: REPARACION DE SISTEMA DE CONTROL DE DOMO DE PORTICO INCLUYE QUITAR CONTROL REPARAR MOTOR QUITAR ENGRANE DAÑADO, FABRICAR NUEVO ENGRANE INSTALACION DE ENGRANE INSTALACION DE CONTROL Y AJUSTE DE CADENA AJUSTE DE INTERRUPTORES DE INICIO Y FIN DE CARRERA MOTOR DE PUERTA SUPERIOR DE RESADORA DE PORTICO	910	35701A	16%	ser	1.0000	3,200.00/ser	3,200.00

X

X

