

Pedido No. QR1000871

Fecha de creación : 16.04.06/17:26:00

Fecha de entrega : 16.04.06/17:26:00

Atención : LABORATORIO Y PUERTAS "H"

Proyecto : GQQR1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
CALLE PARICUTIN No.111
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
AV. MANANTIALES 23-A
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES -REPARACION EN LABORATORIO DE ELECTRONICA DE TECHO Y PUERTA DE CABINA. INCLUYE: SOPORTERIA EN TECHO PARA FIJAR LA TABLAROCA, DESMONTAJE DE PUERTA Y MODIFICACION DE APARAENTE TABLAROCA PARA AJUSTE DE PUERTA. INSTALACION DE CONTROLES DE TEMPERATURA. -REPARACION DE PUERTAS DE CRISTAL (COLGADAS) EDIFICIO H.	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	11,426.00/ser	11,426.00

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL MONEDA
11,426.00	0.00	11,426.00 MXP

(ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE:	LIDER DE PROYECTO:	AUTORIZADOR:	PRESUPUESTO:	COMPRADOR:
ALVAREZ CASAS ENRIQUE	VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS	BAEZ ROSAS ALBERTO	LONA GARCIA MOISES	VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X