

**Pedido No. QR1001005**

Fecha de creación : 16.08.18/12:49:00

Fecha de entrega : 16.08.18/12:49:00

Atención : TECHO SOTANO EDIF A

Proyecto : GQQR1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV  
CALLE PARICUTIN No.111  
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.  
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO  
AV. MANANTIALES 23-A  
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.  
76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A24301-001 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO SUMINISTRO DE TABLAROCA PARA REPARACION DE TECHO EN SOTANO EDIFICIO A. INCLUYE COLOCACION.	910	24301A	16%	pz	1.0000	3,600.00/pz	3,600.00

SUBTOTAL I.V.A. TOTAL MONEDA  
3,600.00 576.00 4,176.00 MXP

(CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE: ALVAREZ CASAS ENRIQUE  
LIDER DE PROYECTO: VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS  
AUTORIZADOR: VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS  
PRESUPUESTO: LONA GARCIA MOISES  
COMPRADOR: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X