

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40706**

Fecha Recepción: **11-10-23**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1		11-10-2023	1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21,000.00	MXP

No Factura Prov : F-96085609, F96085604

Proveedor: PRN000332 BRUKER MEXICANA SA DE CV

Orden de compra : LS0002529

Expedidor: PRN000332 BRUKER MEXICANA SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : SQIV13033 Mantenimiento de maquinaria y

Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ Hidalgo
 Entregable: Mantenimiento preventivo de equipos Bruker
 Limpieza de óptica

Criterio de Aceptación: Los equipos funcionan de manera apropiada
 Los análisis de estándares de referencia están dentro de especificación

Responsable Recepción: Alberto Ramirez Castellano
 Usuario Final: Alberto Ramirez Castellano

		Subtot. para orden/posición	LS0002529/ 1	0.00	0.00	21,000.00	
--	--	-----------------------------	--------------	------	------	-----------	--

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : SQIV13033 Mantenimiento de maquinaria y

Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40706**

Fecha Recepción: **11-10-23**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : F-96085609, F96085604				Proveedor: PRN000332 BRUKER MEXICANA SA DE CV					
Orden de compra : LS0002529				Expedidor: PRN000332 BRUKER MEXICANA SA DE CV					
Posición : 2				Almacén :					
Proyecto : SQIV13033		Mantenimiento de maquinaria y							
Artículo : A3570101		MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO		Unidad : ser Servicio					
1	11-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21,000.00	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ Hidalgo
Entregable: Mantenimiento preventivo de equipos Bruker
Limpieza de óptica

Criterio de Aceptación: Los equipos funcionan de manera apropiada
Los análisis de estándares de referencia están dentro de especificación

Responsable Recepción: Alberto Ramirez Castellano
Usuario Final: Alberto Ramirez Castellano

Subtot. para orden/posición	LS0002529/ 2	0.00	0.00	21,000.00
Subtotal para orden	LS0002529	0.00	0.00	42,000.00