

Pedido No. CO1000692

Fecha de creación : 15.11.05/08:49:00

Fecha de entrega : 15.11.05/08:49:00

Atención :

Proyecto : GOC01

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
CALLE PARICUTIN No.111
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO
AVENIDA DEL RETABLO 150
FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.
76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, BAJAR DE TECHO UNIDAD CONDENSADORA, DESMONTAR UNIDAD EVAPORADORA Y RETIRAR TUBERIA. EN CIATEQ RETABLO.	910	35101A	16%	ser	1.0000	12,750.00/ser	12,750.00

SUBTOTAL
12,750.00

I.V.A.
2,040.00

TOTAL MONEDA
14,790.00 MXP

(CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE: OSORNIO NIEVES JAZMIN YADIRA
LIDER DE PROYECTO: VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS
AUTORIZADOR: BAEZ ROSAS ALBERTO
PRESUPUESTO: VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA
COMPRADOR: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X