

Pedido No. CO1000804

Fecha de creación : 16.03.28/08:24:00

Fecha de entrega : 16.03.28/08:24:00

Atención : REPARACIÓN AIRE SITE

Proyecto : GOC01

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
CALLE PARICUTIN No.111
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO
AVENIDA DEL RETABLO 150
FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.
76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES REVISIÓN DE FIN DE SEMANA Y RESETEO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EN AREA DE SITE 2. REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE 1, DE 3 TONS DE REF. INTERRUPTOR CON CAJA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SITE 2.	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	6,380.00/ser	6,380.00

SUBTOTAL
6,380.00

I.V.A.
0.00

TOTAL MONEDA
6,380.00 MXP

(SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE:	LIDER DE PROYECTO:	AUTORIZADOR:	PRESUPUESTO:	COMPRADOR:
OSORNIO NIEVES JAZMIN YADIRA	VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS	BAEZ ROSAS ALBERTO	LONA GARCIA MOISES	VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X