

Pedido No. IV2000564

Fecha de creación : 16.02.11/10:42:00
 Fecha de entrega : 16.02.23/10:42:00
 Atención : FABRICACION Y RECTIFICADO PZAS
 Proyecto : PEIV25014
 Centro de Costo : FAB. Y RECT. DE PZAS
 Condición de entrega:
 Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS
 Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN002290: RAMIREZ AGUADO MARIA ARGELIA
 ACCESO II No 1 INT5
 FRACC.IND.BENITO JUAREZ QUERÉTARO QRO.
 76120 MEXICO 442 125 88 99
 Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
 AV. MANANTIALES 23-A
 PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
 76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: CABRERA LOPEZ CUITLAHUAC

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3310404 SERVICIOS DE INGENIERIA RECTIFICADO DE PLACA PORTA INSERTOS DE MOLDE DESLIZADOR. SE REQUIERE REPORTE DIMENSIONAL. (1 PIEZA).	910	33104A	16%	ser	1.0000	1,550.00/ser	1,550.00
2	A3310404 SERVICIOS DE INGENIERIA FABRICACION, TEMPLE Y RECTIFICADO DE CAMISAS DE BOTADO MOLDE CUERPO. SE REQUIERE REPORTE DIMENSIONAL. (2 PIEZAS).	910	33104A	16%	ser	2.0000	3,100.00/ser	6,200.00
3	A3310404 SERVICIOS DE INGENIERIA FABRICACION, TEMPLE Y RECTIFICADO DE CORAZONES DE BOTADO MOLDE CUERPO. SE REQUIERE REPORTE DIMENSIONAL. (4 PIEZAS).	910	33104A	16%	ser	4.0000	1,950.00/ser	7,800.00
4	A3310404 SERVICIOS DE INGENIERIA FABRICACION, TEMPLE Y RECTIFICADO DE CAMISAS DE BOTADO MOLDE DOSIFICADOR. SE REQUIERE REPORTE DIMENSIONAL. (2 PIEZAS).	910	33104A	16%	ser	2.0000	3,500.00/ser	7,000.00

X

X

