

Pedido No. QR1000884

Fecha de creación : 16.04.22/09:21:00

Fecha de entrega : 16.05.02/09:21:00

Atención : TRANSPORTER MAZA

Proyecto : GQQR1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001040: FLORES FLORES MARIA CRISTINA

RISCO 211

SATELITE QUERÉTARO QRO.

76110 MEXICO 442 1825191

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO

AV. MANANTIALES 23-A

PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.

76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: CRUZ PEREZ CUAUHTEMOC DANIEL

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3550101 MANTENIMIENTO VEHICULAR REEMPLAZO DE MAZA DE RUEDA TRASERA CON SENSOR DE ABS. CAMIONETA TRANSPORTER UMH3609 KM. 78027	910	35501A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	7,540.00/ser	7,540.00

SUBTOTAL

7,540.00

I.V.A.

0.00

TOTAL MONEDA

7,540.00 MXP

(SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE:

ALVAREZ CASAS ENRIQUE

LIDER DE PROYECTO:

VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

AUTORIZADOR:

BAEZ ROSAS ALBERTO

PRESUPUESTO:

LONA GARCIA MOISES

COMPRADOR:

CRUZ PEREZ CUAUHTEMOC DANIEL

X

X