

Pedido No. SL1000585

Fecha de creación : 16.09.07/17:06:00

Fecha de entrega : 16.09.07/17:06:00

Atención : mantenimiento comedor

Proyecto : GSSL1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN002143: PICASO PAZ JOSE ROMAN

MALAQUITA 205

FRACC ESMERALDA SAN LUIS POTOSI SLP

78399 MEXICO

Domicilio de Entrega: CIATEQ SAN LUIS POTOSI

EJE 126 225

ZONA INDUSTRIAL DEL POTOSI SAN LUIS POTOSI SLP

78395 MEXICO 444-8240308

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Reparacion de tirantes de plafon y repocision de placas de 61 X 122 dañads 6 pza material y mano de obra segun cotizacion .. precio en pedido incluye IVA	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	3,354.72/ser	3,354.72

SUBTOTAL

3,354.72

I.V.A.

0.00

TOTAL MONEDA

3,354.72 MXP

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

VALENCIA REVUELTA JESUS ROBERT VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

LONA GARCIA MOISES

VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X