

**Pedido No. SL1000599**

Fecha de creación : 16.09.27/17:02:00

Fecha de entrega : 16.10.04/17:02:00

Atención : Mant Bora UKS1843

Proyecto : GSSL1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : CONTADO

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN000245: AUTOMOTRIZ TANGAMANGA SA DE CV

CARRETERA 57 157

AHUALULCO SLP

78090 MEXICO 444-8247676

Domicilio de Entrega: CIATEQ SAN LUIS POTOSI

EJE 126 225

ZONA INDUSTRIAL DEL POTOSI SAN LUIS POTOSI SLP

78395 MEXICO 444-8240308

Para toda aclaración dirigirse a: ARRIAGA ORDUÑA JANIA DORALLY

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	
1	A3550101 Reparacion de carro Bora placas UKS1843 cambio de bobina,sensor y bijias material y mano de obra precio incluye IVA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	910	35501A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	10,270.32/ser	10,270.32

SUBTOTAL

10,270.32

I.V.A.

0.00

TOTAL MONEDA

10,270.32 MXP

(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N.)

SOLICITANTE:

LIDER DE PROYECTO:

AUTORIZADOR:

PRESUPUESTO:

COMPRADOR:

VALENCIA REVUELTA JESUS ROBERT

VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS

LONA GARCIA MOISES

ARRIAGA ORDUÑA JANIA DORALLY

X

X