

Pedido No. CO1000696

Fecha de creación : 15.11.05/08:52:00

Fecha de entrega : 15.11.05/08:52:00

Atención :

Proyecto : GOC01

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS PROPIOS

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
CALLE PARICUTIN No.111
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO
AVENIDA DEL RETABLO 150
FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.
76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. INCLUYE: TUBERIA DE COBRE DE 1/2 DE ALTA 15 MTRS, INSUL PARA RECIBIR LA TUBERIA. BARRENADO DE PARED Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	910	35101A	16%	ser	1.0000	8,150.00/ser	8,150.00

SUBTOTAL

8,150.00

I.V.A.

1,304.00

TOTAL MONEDA

9,454.00 MXP

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N

SOLICITANTE: OSORNIO NIEVES JAZMIN YADIRA
LIDER DE PROYECTO: VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS
AUTORIZADOR: BAEZ ROSAS ALBERTO
PRESUPUESTO: VALDES LECONA MA DEL CARMEN SA
COMPRADOR: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X