INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS	
Periodo a reportar	01/10/2021 al 31/12/2021
No de pedido	IV1002248
Proveedor	PROTECNIC DE MEXICO SA DE CV

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
1	Máquina: Erosión de hilo (WEDM-SL600G) Numero de máquina: SEH-03 No activo fijo: 79-00272P Concepto: servicio de reparación por falla ((Error E10220 SH MICRO COMPUTER STATUS ERROR)	10/12/2021