

**INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS**

Periodo a reportar	01/01/2025 al 31/03/2025
No de pedido	LA-38-90Y-03890Y999-N-13-2024
Proveedor	DEDICO ARQUITECTURA SA DE CV

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
TA1002073	Suministro e instalacion de cableado para alimentacion electrica del Sistema de iluminacion exterior, en dos circuitos alternados e independietes, con cable calibre 10: incluye retiro delcableado dafiado, sellar los empalmes con cinta vulcanizable, desasolve de la tuberia saturada, e interconexion de las lamparas	14/03/2025
AG1002379	Suministro y colocacion de mezcladora de tarja, se retire la mezcladora en mal estado se limpio el area donde se colocara la nueva mezcladora, se cambiaron las llaves angulares y las mangueras de llenado, incluye material y mane de obra para su correcta ejecucion	07/03/2025
CO1003074	Arreglo de malla ciclonica que se encuentra encima de la barda en el fondo a la derecha de la sede Retablo, se encuentra cabeceada hacia adentro de la unidad, se colocaran PTR de 3x3 calibre 11 para rigidizar por dentro la malla y se recolaran por el area de los vecinos la malla que ya esta desprendida de la barda, se pintaran los postes y se fijaran con taquetes expansivos y se soldaran a la malla existente, dandole rigidez a dicha malla.	07/03/2025
CO1003075	Arreglo de aire acondicionado de site, se revisaron los niveles y se cargo gas refrigerante, incluye material y mane de obra para su correcta ejecucion	07/03/2025
CO1003076	Arreglo de malla ciclonica que se encuentra encima de la barda en el acceso en sede Retablo, se encuentra cabeceada hacia adentro de la unidad, se colocaran PTR de 3x3 calibre 11 para rigidizar por dentro la malla y se recolaran por el area de los vecinos la malla que ya esta desprendida de la barda, se pintaran los pastes y se fijaran con taquetes expansivos y se soldaran a la malla existente, dandole rigidez a dicha malla.	07/03/2025
EM1001669	Cambio de reflectores de 200 W	07/03/2025
JL1000987	107 M2 Resanes y Pintura Muro Exterior	07/03/2025

JL1000988	438 De Resanado y Pintado En Edificios de Energias Renobables	07/03/2025
QR1003247	Colocacion de pelicula esmerilada en puertas de aluminio con cristal incluye material y mano de obra parasu correcta ejecucion	07/03/2025
QR1003248	Se colocaron lamparas en los baiios atras de la caseta de vigilancia, se reparo una lampara de reflector en espiral, se colocaron tambien en el almacen, se colocaron en la nave de paileria al centre, se coloco fotocelda en lampara de pasillo trasero de la caseta de vigilancia, se coloco reflector con fotocelda en la oficina de Mari Carmen, Se colocaron lamparas en la oficina del Ing Rogelio encargado de seguridad, se reparo el flotador del tinaco del edificio que se encuentra a un costado de la caseta de vigilancia, incluye material y mano de obra para SU correcta ejecucion	07/03/2025
QR1003249	Arreglo de mamparas de alma de aluminio, cristal y melamina incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion	07/03/2025
QR1003250	Colocacion de 2 lamparas en edificio H de led cuadradas y se coloco una lampara cuadrada led en zotano junto al site,	07/03/2025
CO1003078	Arreglo de caseta donde se almacenan las pilas de los paneles solares, ya que se esta separando de la barda perimetral, se abraira muro y se lococara columna y zapata para unir el cuarto con la barda perimetral, incluye resanado, pintura, material y mano de obra para su correcta ejecucion	07/03/2025
CO1003079	Arreglo de porton de acceso de retablo incluye, cambio de rodamientos, colocacion de laminas para evitar se observe al interior de la unidad, repintado del porton, se colocara fijo abatible de un metro de altura en la parte superior con postes y tensores con consertina, material y mane de obra para su correcta ejecucion	07/03/2025
CO1003081	Cambio de piezas de piso porcelanico en edificio de posgrado de piezas de piso porcelanico ya que se encuentran sueltas,	14/03/2025
QR1003246	Traslado de modulos de canceleria a CIATEQ BQ, incluye mano de obra para su correcta ejecucion. Arreglo de canceleria y paneles de aluminio para habilitar modulos en zotano edificio A, incluye materiales faltantes, recortes y mano de obra para su correcta ejecucion.	14/03/2025