

Pedido No. CO1000928

Fecha de creación : 16.08.23/13:15:00
 Fecha de entrega : 16.08.23/13:15:00
 Atención : Mantenimiento de inmuebles
 Proyecto : GOCO1
 Centro de Costo :
 Condición de entrega:
 Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES
 Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
 CALLE PARICUTIN No.111
 COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
 76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CORPORATIVO
 AVENIDA DEL RETABLO 150
 FOVISSSTE QUERÉTARO QRO.
 76150 MEXICO 442-2112600

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

| Partida | Código y Descripción Artículo | Actividad | C.de Costo | Cód. Impuesto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---------|---|-----------|------------|----------------|--------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Trabajos de mantenimiento y reparación a unidades de aire acondicionado en edificio A y B. Req: CO1000927 | 910 | 35101A | 16% IVA FISCAL | ser | 1.0000 | 27,051.20/ser | 27,051.20 |

SUBTOTAL I.V.A. TOTAL MONEDA
 27,051.20 0.00 27,051.20 MXP

(VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

SOLICITANTE: PADILLA CASTILLO JOSE LUIS
 LIDER DE PROYECTO: VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS
 AUTORIZADOR: VITELA JUAREZ LEONARDO ISAIAS
 PRESUPUESTO: LONA GARCIA MOISES
 COMPRADOR: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

X

X