

Pedido No. QR1001011

Fecha de creación : 16.08.22/08:47:00

Fecha de entrega : 16.08.22/08:47:00

Atención : MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Proyecto : GQQR1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
CALLE PARICUTIN No.111
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
AV. MANANTIALES 23-A
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 2 JUEGOS DE REPUESTOS PARA FILTRO DE AGUA. INCLUYE 2 FILTRO DE SEDIMENTOS 5 MICRAS. 2 FILTRO DE CARBON ACTIVADO GRANULAR 2 FILTRO DE CARBON ACTIVADO EN BLOQUE.MANGUERA PARA FILTRO A ENTRADA DE LLAVE DE TARJA. IINCLUYE EL CAMBIO DE UN JUEGO DE REPUESTOS Y REPARACION DE FUGA.	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	5,220.00/ser	5,220.00
2	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA HUIMILPAN. ARRANQUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICNA ING CUELLAR. JEFATURA MAQUNADOS.	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	6,148.00/ser	6,148.00
3	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES REPARACION Y ARRANQUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AREA SALA DE JUNTAS PEÑAMILLER INCLUYE CONTROL.	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	2,784.00/ser	2,784.00
4	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES REPOSICION E INSTALACION DE LLAVE TIPO CAMPANA PARA LAVABO WC HOMBRES	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	8,630.40/ser	8,630.40

X

X

Pedido No. QR1001011

Fecha de creación : 16.08.22/08:47:00

Fecha de entrega : 16.08.22/08:47:00

Atención : MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Proyecto : GQQR1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN001540: INTERSISA SA DE CV
CALLE PARICUTIN No.111
COL. LOMA BONITA QUERÉTARO QRO.
76118 MEXICO (442) 199-0477

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
AV. MANANTIALES 23-A
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
76246 MEXICO 442-1961500

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
5	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PLANTA BAJA EDIFICIO A. LLAVE PARA TARJA 2o PISO EDIFICIO B AREA COCINETA Y JUEGO DE MANGUERAS EN T PARA TARJA. REPARACION PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL EDIFICIO H	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	2,262.00/ser	2,262.00
6	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES REPARACION Y ARRANQUE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA CONCURRENTE 3ER PISO EDIFICIO A. REPARACION DE CORTO EN TABLERO PRIMER PISO EDIFICIO B	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	5,452.00/ser	5,452.00

X

X

